

Звіт

ро результати господарської діяльності в 2023 році

У 2023 році перспективними для діяльності підпорядкованих підрозділів було визнано такі основні напрями:

1. Створення умов для роботи в умовах переміщення ЗВО.
2. Вживання заходів щодо локалізації та усунення наслідків обстрілів.
3. Створення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та проживання викладачів і студентів у гуртожитках.
4. Вирішення питань збереження та охорони об'єктів у м. Слов'янськ.
5. Залучення ресурсів для створення належних умов праці.

Заходи, які було реалізовано в розрізі (навчальні корпуси й гуртожитки):

Головний навчальний корпус

1. Частково придбано та відновлено склопакети, на заміну пошкодженим.
2. Проведено роботи з ремонту та регулюванню системи водопостачання в туалетах та підвалі.
3. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
4. Ужито заходи для підготовки з проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
5. Забезпечено альтернативне джерело живлення в зимовий період (генератор).
6. Проведено прибирання уламків скла, покос трави і благоустрій прилеглої території.
7. Забезпечено нагляд та чергування на об'єкті.
8. Проведено ремонт пошкодженого скла та скління вікон.

Навчальний корпус № 1

1. Забезпечено нагляд та чергування на об'єкті.
2. Проведено частковий ремонт фундаменту паркану.
3. Проведено ремонт та заміну частини системи водопостачання у внутрішньому дворі.
4. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
5. Відновлено скляне полотно 2 вікон на 2 поверсі.
6. Проведено ремонт піддашшя 1,5 м погонних.
7. Пофарбовано 2 вікна.
8. Проведено заходи з благоустрою прилеглої території та двору будівлі.
9. Частково проведено фарбування та ремонт фасадних елементів.
10. Проведено ремонт магістралі трубопроводу (замінено перепускний кран та 10 метрів труби \varnothing 50 у підвалі).

Навчальний корпус № 2

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено заходи з благоустрою прилеглої території та двору

будівлі.

3. Зроблено додаткове зовнішнє освітлення.
4. Проведено заміну ушкоджених віконних блоків (2 шт.).
5. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
6. Замінено 15 метрів труби в підвалі.

Навчальний корпус № 3, майстерні

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Прибрано територію після обстрілів.
3. Проведено ревізію системи водопостачання.
4. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.

Спортивний корпус

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено аварійний ремонт даху та другого поверху спортивної зали.
3. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
4. Відремонтовано та змонтовано уражені вікна другого поверху спортивної зали.
5. Відремонтовано вхідні групи.

Гуртожиток № 1

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено аварійний ремонт даху.
3. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
4. Постійно проводиться ремонт дверних та віконних груп.
5. Виконано роботи з відкачування стічних та ґрунтових вод.
6. Проведено ремонт каналізаційної системи.

Гуртожиток № 2

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду в умовах переміщення ЗВО.
3. Проведено ремонт каналізаційної системи.

Гуртожиток № 3

1. Замінено труби холодної води.
2. Зроблено ремонт дверей та відкосів кімнат 5 поверху.
3. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
4. Ремонт санвузлів та кранів 5-6 поверх.

СОТ «Буревісник»

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).

2. Ужито заходи з підготовки щодо проходження зимового періоду.
3. Вжито заходи по локалізації та усуненню наслідків буревію (розібрано завали дерев та відремонтовано пошкодженні дахи).

Місто Дніпро

1. Проведено заміну 9 розеток та 7 вимикачів у гуртожитках.
2. Забезпечено роботу приймальної комісії (розетки, освітлення, меблі тощо.)
3. Залучено кошти гуманітарних організацій, для покращення житлових умов працівників та студентів (заміна вікон, отримання допомоги в матеріально-технічному забезпеченні).
4. Забезпечено альтернативне джерело живлення в зимовий період (генератор).
5. Забезпечено альтернативні канали живлення e-net.
6. Проведено заміну освітлювальних пристроїв в аудиторії №404 (4 світильники, вимикач подвійний 2 шт.)

Роботи з відновлення постраждалих від російської агресії майна та приміщень ЗВО.

Головний навчальний корпус

1. Відновлено скляне полотно 2 вікон на 2 поверсі, 4 вікна холу, 2 вікна на 3 поверсі і 2 вікна на 4 поверсі.
2. Проведено затуляння ушкоджених вікон OSB плитами (понад 90 м.кв.)
3. Замінено плівку на OSB плити, та проведено ущільнення пройм.
4. Проведено локальний ремонт даху у місцях пошкодження 12 м.кв.
5. Вжито заходи для збереження майна.
6. Замінено та відремонтовано ушкоджені замки.
7. Відремонтовано 3 дверних полотна.

Навчальний корпус № 2

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Замінено скло у холі.
3. Проведено роботи з ремонту системи водопостачання.

Навчальний корпус № 3, майстерні

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна понад 90 м.кв.).
2. Проведено затуляння вікон та частковий ремонт даху майстерні.
3. Вжито заходи для збереження майна.
4. Замінено пошкоджені замки на вході в корпус та майстерні.
5. Проведено скління вікон на 2 та 3 поверхах.

Спортивний корпус

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено аварійний ремонт даху та другого поверху спортивної зали.
3. Відремонтовано та змонтовано уражені вікна другого поверху спортивної зали.

Гуртожиток № 1

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено аварійний ремонт даху.
3. Постійно проводиться ремонт дверних та віконних груп.

Гуртожиток № 2

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Проведено аварійний ремонт даху.

Гуртожиток № 3

1. Проведено заходи з ліквідації наслідків обстрілів (за допомогою плівки та плит OSB тимчасово закрито пошкоджені вікна).
2. Замінено та відремонтовано ушкоджені замки.
3. Проведено скління 3 вікон.

**Проректор із науково-педагогічної роботи
та соціально-економічного розвитку**

В.В. Іванчук.