



Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі головного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

7-029/19-ТЗ

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – головного корпусу,
розташованої за адресою: Донецька область,
м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19.

м. Слов'янськ
2019 р.

Приватне підприємство "СПЕК-7"

Затверджую:



Директор ПП «СПЕК-7»

Шоломенцев Ю.В.

2019 р.

Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі головного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – головного корпусу,
розташованої за адресою: Донецька область,
м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19.

Шифр об'єкта: 7-029/19-ТЗ

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



Дзядік О.Я.
Сертифікат серія АЕ №001574

м. Слов'янськ
2019 р.

Список виконавців:

Керівник підприємства

Ю.В. Шоломенцев.

Керівник групи обстеження
(Сертифікат серія АЕ №001574)

О.Я. Дзядік.

Інженер



М.І. Карасьов

Зміст

	стор.
1. Загальна частина.	4
2 Коротка характеристика ситуації умов и яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій аптеки.	5
3 Результати обстеження.	6
4 Висновки та рекомендації	7
5 Фотофіксація	8
6 Перелік посильних матеріалів	9

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №					Арк.
							3
			Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

7-029/19-ТЗ

1. Загальна частина.

Технічний звіт щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – головного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19 виконано на підставі:

- візуального обстеження, обмірів, виконаних представниками ПП «СПЕК-7».
- положень «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд.» м. Київ, 1997 р.
- ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Метою даного звіту є визначення можливості створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – головного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам.

Обстеження конструкцій проводилось в межах головного входу до нежитлової будівлі головного корпусу.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-029/19-ТЗ	Арк.
									4
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

2. Коротка характеристика ситуації умов в яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій нежитлової будівлі головного корпусу.

Нежитлова будівля головного корпусу розташована за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19.

Район міста, де розташований вхід до головного корпусу межує з майданчиком та тротуаром. Між будівлею та підходом до неї є існуючий пішохідний тротуар та майданчик.

Кліматичні характеристики м. Слов'янська:

- несеісмічний район з температурою зовнішнього повітря забезпеченістю 0,92 найбільш холодної п'ятиденки - 22 °С;
- нормативна вага снігового покриву на 1 м горизонтальної поверхні землі - 1400 Па (140 кгс/м²)
- нормативний швидкісний натиск вітру на висоті 10 м над поверхнею землі - 460 Па (46 кгс/м²)
- нормативна глибина промерзання ґрунту – 0,9 м.

Рельєф пішохідної ділянки тротуару не має суттєвих перепадів

Тротуар виконаний з асфальтового покриття, майданчик з бетонних плит. Прилегла територія упорядкована.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-029/19-ТЗ	Арк.
									5
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

3. Характеристика існуючих будівельних конструкцій вхідної групи до приміщень аптеки.

В'їзд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі головного корпусу здійснюється з головного входу з існуючого пандусу, який є спорудою виробленою з бетону, облицьованому плиткою.

Розміри пандусу: ширина 1,20 м, довжина 3,40 м, висота 1,80 м, висота пандуса 0,20 м, ухил не більше 8%.

Пандус має поручні на висоті 0,70 та 0,90 м.

Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-029/19-ТЗ	Арк.
									6
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

4. Висновки та рекомендації

(станом на 20.11.2019 р.)

В результаті проведеного технічного обстеження вхідної групи нежитлової будівлі головного корпусу за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19, на предмет створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», встановлено що:

- розміри пандусу: ширина 1,20 м, загальною довжина 3,40 м, ухил не більше 8%, що відповідає пункту 5.3.1 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Пандус має поручні на висоті 0,70 і 0,90 м, що відповідає вимогам п. 5.2.3. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60, що відповідає вимогам п. 10.5 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Створені умови доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі головного корпусу за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19, відповідають вимогам ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-029/19-ТЗ	Арк.
									7
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

5. ФОТОФІКСАЦІЯ



Фасад вхідної групи

Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ориг.						
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	7-029/19-ТЗ	Арк.
						8

6. Перелік посильних матеріалів.

1. Методичні рекомендації по технічному огляду будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (для служб нагляду, експлуатації та цехового персоналу), Донецьк - 1998 р.;
2. . Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики України - Київ - 1997 р. - 144;
3. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи;
4. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Державний комітет у справах будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 р.; № 32 / 288.
5. ДСТУ-Н.Б.В.1.2-18-2016. Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення їх технічного стану.
6. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №					Арк.	
							7-029/19-ТЗ	9
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001574

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по-батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 22.02.2013 № 23, затвердженим президентом

Комісії 22.02.2013 № 23-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 22.02 2013 року
за № 1546.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата 22.02 2013 року



(підпис) Атестаційної
комісії

(Handwritten signature)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі
головного корпусу, розташованої за адресою: Донецька
область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка - 19
Замовник: ДДПУ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМХОТЕП ГРУП»

СВІДОЦТВО

№ 240

Видано про те, що

Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

об'єкт:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі
09 лютого 2018 р.
— головного корпусу, розташованого за адресою: Донецька
область, м. Слов'янське, вул. Батюка, 19
Замовник: ДДПУ



Дзядік



Серія АВ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 590273

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
(за переліком робіт згідно з додатком)

Приватне підприємство "СПЕК-7"

Ідентифікаційний код
юридичної особи

35957455

Місцезнаходження
юридичної особи

**84122, Донецька обл., м. Слов'янськ,
вул. Карла Маркса, 22**

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

13 грудня 2011 р. № 9-Л

Строк дії ліцензії

**з 13 грудня 2011 р.
по 13 грудня 2016 р.**

Заступник начальника



Г.Ю. Матюшина

Дата видачі ліцензії

13 грудня 2011 р.

об'єкт:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі
– головного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батиока, 19
Замовник: ДДПУ



ПЕРЕЛІК РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

3.00.00	ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ	3.12.00	Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
3.01.01	Житлових будівель та готелів	3.12.01	Водопостачання
3.01.02	Громадських будівель та споруд	3.12.02	Каналізації
3.02.01	Будівель та споруд промислових підприємств	3.12.03	Теплових
3.02.02	Інженерних споруд	3.12.05	Електропостачання та електрообладнання
3.02.03	Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства	3.12.06	Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.08.00	Конструювання несучих та огорожувальних конструкцій	3.12.07	Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування:
3.09.00	Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування:	3.13.00	-клас СС1 - незначні наслідки
3.10.00	Умови проектування:		Технологічне проектування
	-звичайні		Об'єктів водопостачання і каналізації
3.11.00	Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем		Фізкультурно-спортивних споруд
3.11.01	Водопроводу та каналізації		Банківських установ та об'єктів Національного банку
3.11.02	Опалення		Котельних установок
3.11.03	Вентиляції та кондиціонування повітря	7.00.00	***
3.11.06	Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення	7.01.00	ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
3.11.07	Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів	7.02.00	Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)
3.11.08	Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних		Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

Заступник начальника



Г.Ю. Матюшина

об'єкт:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі – головного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19
 Замовник: ДДПУ

