



Звіт

**про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов
для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
до приміщень навчального корпусу №2
відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам**

7-003/22-ТЗ

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – навчальний корпус №2,
розташованої за адресою: Донецька область,
Краматорський район, Слов'янська міська
територіальна громада, м. Слов'янськ,
пров. Вчительський, 1.

Приватне підприємство
"СПЕК-7"

Затверджую

Директор ПП «СПЕК-7»

Шоломенцев Ю.В.

«08» лютого 2022 р.

Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень навчального корпусу №2 відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – навчальний корпус №2,
розташованої за адресою: Донецька область,
Краматорський район, Слов'янська міська
територіальна громада, м. Слов'янськ,
пров. Вчительський, 1.

Шифр об'єкта: 7-003/22-ТЗ

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



Дзядік О.Я.

Сертифікат серія АЕ №001574

Список виконавців:

Керівник підприємства



Ю.В. Шоломенцев.

Керівник групи обстеження
(Сертифікат серія АЕ №001574)



О.Я. Дзядік.

Інженер



М.І. Карасьов

Зміст

	стор.
1. Загальна частина.	4
2 Коротка характеристика ситуації умов и яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій аптеки.	5
3 Результати обстеження.	6
4 Висновки та рекомендації	7
5 Фотофіксація	8
6 Перелік посильних матеріалів	9

					7-003/22-ТЗ	Арк.
						3
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1. Загальна частина.

Технічний звіт щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – навчальний корпус №2, розташованої за адресою: Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський, 1 виконано на підставі:

- візуального обстеження, обмірів, виконаних представниками ПП «СПЕК-7».
- положень «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд.» м. Київ, 1997 р.
- ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Метою даного звіту є визначення можливості створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – навчального корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам.

Обстеження конструкцій проводилось в межах бокового входу до нежитлової будівлі навчального корпусу №2.

					7-003/22-ТЗ	Арк.
						4
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2. Коротка характеристика ситуації умов в яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій нежитлової будівлі навчального корпусу.

Нежитлова будівля навчального корпусу №2 розташована за адресою: Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський, 1.

Район міста, де розташований вхід до навчального корпусу межує з тротуаром. Між будівлею та підходом до неї є існуючий пішохідний тротуар.

Кліматичні характеристики м. Слов'янська:

- несеісмичний район з температурою зовнішнього повітря забезпеченістю 0,92 найбільш холодної п'ятиденки - 22 °С;

- нормативна вага снігового покриву на 1 м горизонтальної поверхні землі - 1400 Па (140 кгс/м²)

- нормативний швидкісний натиск вітру на висоті 10 м над поверхнею землі - 460 Па (46 кгс/м²)

- нормативна глибина промерзання ґрунту – 0,9 м.

Рельєф пішохідної ділянки тротуару не має суттєвих перепадів

Тротуар виконаний з асфальтового покриття. Прилегла територія упорядкована.

					7-003/22-ТЗ	Ар
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		!

3. Характеристика існуючих будівельних конструкцій вхідної групи до приміщень навчального корпусу №2.

Конструктивна схема будівлі - традиційна. Фундаменти – бетонні, стрічкові, основа на материковому ґрунті. Несучі зовнішні цокольні ділянки стін – цегляні, товщ. 510 мм, оштукатурені.

В'їзд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі навчального корпусу здійснюється з бокового входу з існуючого пандусу, який є спорудою виробленою з металевого каркасу.

Розміри пандусу: ширина 1,20 м, довжина 9,40 м, загальна висота пандусу – 0,75 м, глибина горизонтальної площадки 2,50 м, ухил не більше 8%.

Пандус має поручні на висоті 0,70 та 0,90 м.

Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60.

					7-003/22-ТЗ	Арк.
						6
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

4. Висновки та рекомендації

(станом на 08.02.2022 р.)

В результаті проведеного технічного обстеження вхідної групи нежитлової будівлі навчального корпусу №2 за адресою: Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський, 1, на предмет створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», встановлено що:

- розміри пандусу: ширина 1,20 м, довжина 9,40 м, ухил не більше 8%, що відповідає пункту 5.3.1 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Пандус має поручні на висоті 0,70 і 0,90 м, що відповідає вимогам п. 5.2.3. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60, що відповідає вимогам п. 10.5 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Створені умови доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі навчального корпусу №2 за адресою: Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський, 1, відповідають вимогам ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

7-003/22-ТЗ

5. ФОТОФІКСАЦІЯ



Фасад вхідної групи

Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

7-003/22-ТЗ

6. Перелік посильних матеріалів.

1. Методичні рекомендації по технічному огляду будівельних конструкцій будівель споруд та інженерних мереж (для служб нагляду, експлуатації та цехового персоналу), Донецьк - 1998 р.;
2. . Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики України - Київ - 1997 р. - 144;
3. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи;
4. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Державний комітет у справах будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 р.; № 3 / 288.
5. ДСТУ-Н.Б.В.1.2-18-2016. Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення їх технічного стану.
6. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

7-003/22-ТЗ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001574

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної _____ секції Комісії

від 22.02.2013 № 23, затвердженим президією

Комісії 22.02.2013 № 23-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 22.02 2013 року
за № 1546.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата 22.02 2013 року



(прізвище, ім'я, по батькові) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової навчальний корпус №2, розташованої за адресою: Дон область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський
Замовник: ДДПУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМХОТЕП ГРУП»

СВІДОЦТВО

№ 240

Видано про те, що

Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

09 лютого 2018 р.


О.С. Казаков

об'єкт:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі – навчальний корпус №2, розташованої за адресою: Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська територіальна громада, м. Слов'янськ, пров. Вчительський, 1.
Замовник: ДДПУ



У даному документі пронумеровано та
пронумеровано

аркушів

« 08 » листопада 2022 р.

Директор
ПІ «СПЕК - 7» Ю.В. Шоломенцев

