



Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі спортивного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

7-028/19-ТЗ

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – спортивного корпусу,
розташованої за адресою: Донецька область,
м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.

м. Слов'янськ
2019 р.

Приватне підприємство
"СПЕК-7"

Затверджую:



Директор ПП «СПЕК-7»

Шоломенцев Ю.В.

2019 р.

Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі спортивного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

Підприємство: Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний
університет»

Об'єкт: Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи
нежитлової будівлі – спортивного корпусу,
розташованої за адресою: Донецька область,
м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.

Шифр об'єкта: 7-028/19-ТЗ

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



Дзядік О.Я.

Сертифікат серія АЕ №001574

м. Слов'янськ
2019 р.

Список виконавців:

Керівник підприємства

Ю.В. Шоломенцев.

Керівник групи обстеження
(Сертифікат серія АЕ №001574)

О.Я. Дзядік.

Інженер



М.І. Карасьов

Зміст

	стор.
1. Загальна частина.	4
2. Коротка характеристика ситуації умов и яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій аптеки.	5
3. Результати обстеження.	6
4. Висновки та рекомендації	7
5. Фотофіксація	8
6. Перелік посильних матеріалів	9

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № ориг.	
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	7-028/19-ТЗ
					Арк. 3

1. Загальна частина.

Технічний звіт щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – спортивного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а виконано на підставі:

- візуального обстеження, обмірів, виконаних представниками ПП «СПЕК-7».
- положень «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд.» м. Київ, 1997 р.
- ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Метою даного звіту є визначення можливості створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі – спортивного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам.

Обстеження конструкцій проводилось в межах головного входу до нежитлової будівлі спортивного корпусу.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-028/19-ТЗ	Арк.
									4
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

2. Коротка характеристика ситуації умов в яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій нежитлової будівлі спортивного корпусу.

Нежитлова будівля спортивного корпусу розташована за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.

Район міста, де розташований вхід до спортивного корпусу межує з майданчиком та тротуаром. Між будівлею та підходом до неї є існуючий пішохідний тротуар та майданчик.

Кліматичні характеристики м. Слов'янська:

- несеїсмічний район з температурою зовнішнього повітря забезпеченістю 0,92 найбільш холодної п'ятиденки - 22 °С;

- нормативна вага снігового покриву на 1 м горизонтальної поверхні землі - 1400 Па (140 кгс/м²)

- нормативний швидкісний натиск вітру на висоті 10 м над поверхнею землі - 460 Па (46 кгс/м²)

- нормативна глибина промерзання ґрунту – 0,9 м.

Рельєф пішохідної ділянки тротуару не має суттєвих перепадів

Тротуар виконаний з асфальтового покриття, майданчик з бетонних плит. Прилегла територія упорядкована.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-028/19-ТЗ	Арк. 5
			Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3. Характеристика існуючих будівельних конструкцій вхідної групи до приміщень аптеки.

Конструктивна схема будівлі - традиційна. Фундаменти – бетонні, стрічкові, основа на материковому ґрунті. Несучі зовнішні цокольні ділянки стін – цегляні, товщ. 510 мм, оштукатурені.

В'їзд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі спортивного корпусу здійснюється з головного входу з існуючого пандусу, який є спорудою виробленою з металевого каркасу.

Розміри пандусу: ширина 1,20 м, довжина 10,00 м та 12,50 м, загальна висота 1,80 м, висота одного підйому пандусу 0,80 м, глибина горизонтальної площадки 1,50 м, ухил не більше 8%.

Пандус має поручні на висоті 0,70 та 0,90 м.

Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестойкості не менше R60.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №						7-028/19-ТЗ	Арк.
									6
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

4. Висновки та рекомендації

(станом на 20.11.2019 р.)

В результаті проведеного технічного обстеження вхідної групи нежитлової будівлі спортивного корпусу за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а, на предмет створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», встановлено що:

- розміри пандусу: ширина 1,20 м, загальною довжина 22,50 м, ухил не більше 8%, що відповідає пункту 5.3.1 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Глибина майданчика на повороті складає 1,50 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Пандус має поручні на висоті 0,70 і 0,90 м, що відповідає вимогам п. 5.2.3. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- Всі конструкції пандусу виконано з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60, що відповідає вимогам п. 10.5 ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Створені умови доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлової будівлі спортивного корпусу за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а, відповідають вимогам ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № орг.						7-028/19-ТЗ	Арк.
									7
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

5. ФОТОФІКСАЦІЯ



Фасад вхідної групи

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №					Арк.
							8
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	7-028/19-ТЗ		

6. Перелік посильних матеріалів.

1. Методичні рекомендації по технічному огляду будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (для служб нагляду, експлуатації та цехового персоналу), Донецьк - 1998 р.;
2. . Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики України - Київ - 1997 р. - 144;
3. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи;
4. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Державний комітет у справах будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 р.; № 32 / 288.
5. ДСТУ-Н.Б.В.1.2-18-2016. Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення їх технічного стану.
6. ДВН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № ориг.						7-028/19-ТЗ		Арк.	
													9
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата									

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001574

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по-батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 22.02.2013 № 23, затвердженим президією

Комісії 22.02.2013 № 23-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 22.02 2013 року
за № 1546

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата 22.02 2013 року



(підпис) Атестаційної
комісії

(Signature)



Дзядік Олена Ярославівна
(прізвище, ім'я, по-батькові)

(Signature)

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі
спортивного корпусу, розташованої за адресою: Донецька
область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.
Замовник: ДДПУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМХОТЕП ГРУП»

СВІДОЦТВО

№ 240

Видано про те, що

Дзядік Олена Ярославівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

об'єкт:

09 лютого 2018 р.

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі – спортивного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.
Замовник: ДДПУ





Серія АВ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 590273

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
(за переліком робіт згідно з додатком)

Приватне підприємство "СПЕК-7"

Ідентифікаційний код
юридичної особи

35957455

Місцезнаходження
юридичної особи

**84122, Донецька обл., м. Слов'янськ,
вул. Карла Маркса, 22**

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

13 грудня 2011 р. № 9-Л

Строк дії ліцензії

**з 13 грудня 2011 р.
по 13 грудня 2016 р.**

Заступник начальника



Г.Ю. Матюшина

Дата видачі ліцензії

13 грудня 2011 р.



ОБ'ЄКТ:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежиттєвих будівлі
- спортивного корпусу, розташованої за адресою: Донецька
область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.
Замовник: ДДПУ

ПЕРЕЛІК РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

3.00.00	ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ	3.12.00	Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
3.01.01	Житлових будівель та готелів	3.12.01	Водопостачання
3.01.02	Громадських будівель та споруд	3.12.02	Каналізації
3.02.01	Будівель та споруд промислових підприємств	3.12.03	Теплових
3.02.02	Інженерних споруд	3.12.05	Електропостачання та електрообладнання
3.02.03	Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства	3.12.06	Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.08.00	Конструювання несучих та огорожувальних конструкцій	3.12.07	Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування: -клас СС1 - незначні наслідки
3.09.00	Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування: -клас СС1 - незначні наслідки	3.13.00	Технологічне проектування
3.10.00	Умови проектування: -звичайні		Об'єктів водопостачання і каналізації Фізкультурно-спортивних споруд Банківських установ та об'єктів Національного банку Котельних установок
3.11.00	Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем		***
3.11.01	Водопроводу та каналізації		
3.11.02	Опалення	7.00.00	ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
3.11.03	Вентиляції та кондиціонування повітря		
3.11.06	Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення	7.01.00	Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)
3.11.07	Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів	7.02.00	Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж
3.11.08	Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних		***

Заступник начальника



Г.Ю. Матюшина

об'єкт:

Технічний огляд і оцінка стану вхідної групи нежитлової будівлі – спортивного корпусу, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вчительська, 48а.
 Замовник: ДДПУ

